



Remove 2.5 - 3.8 cm of jacket.
Dénuder 2.5 - 3.8 cm de l'isolant.
Entfernen Sie den Mantel über eine Länge von 25-38 mm.
Retire 2.5 - 3.8 cm de cubierta.
Usunąć 2,5-3,8 cm płaszczka.




Remove centre spline (CAT6).
Retirer la cannelure centrale (CAT6).
Entfernen Sie das Trennelement (Spline) (CAT6).
Retire la lengüeta central (CAT6).
Usunąć krzyż środkowy (CAT6).



Untwist pairs to jacket base, and align in order. Trim ends flat.
Défaire les torsades jusqu'à la base de l'isolant, les aligner dans l'ordre à plat.
Drehen Sie die verdrehten Adernpaare bis zum Mantel auf. Ordnen und glätten Sie die einzelnen Leiter.
Desenrolle los pares de la base de la cubierta y alinee en orden. El embellecedor termina en plano.
Rozkręć skretki do miejsca, w którym kończy się płaszcz i uszeregować je w odpowiedniej kolejności. Płasko ściąć końcówki.

INSTRUCTIONS FOR UNSHIELDED MODULAR PLUGS



Slide cable into connector until fully seated. Verify wiring order.
Introduire le câble dans le connecteur jusqu'à ce qu'il soit complètement en place. Vérifier l'ordre des fils.
Führen Sie den Steckverbinder bis zum Anschlag über die Leiter. Überprüfen Sie die korrekte Anordnung der Adern.
Deslice el cable en el conector hasta que esté totalmente asentado. Para blindado: hasta que la lámina entre en el extremo posterior del conector. Verifique la orden de cableado.
Wsunąć kabel do złącza aż do całkowitego osadzenia. W przypadku kabli ekranowanych: do momentu, gdy ekran wsunie się do tylnego końca złącza. Sprawdzić kolejność okablowania.



Place assembly into FT-45™ tool. Squeeze handle closed.
Insérer les fils dans l'outil FT-45™. Fermer en exerçant une pression sur le manche.
Setzen Sie den Verbinder mit den eingeführten Adern in die Abisolierzange FT-45™ ein. Drücken Sie die Handgriffe der Zange bis zum Anschlag zusammen.
Coloque el conjunto en la herramienta FT-45™. Apriete el mango hasta cerrarlo.
Umieścić zespół w narzędziu FT-45™. Ścisnąć uchwyt aż do zamknięcia.



IDEAL INDUSTRIES EMEA

Unit 3, Europa Court, Europa Boulevard, Westbrook, Warrington, WA5 7TN, UK.
Tel: +44 (0)1925 44 44 46, Email: eur.sales@idealindustries.com, www.idealind.com

IDEAL Industries Germany GmbH

Esslinger Strasse 7, D-70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany



RoHS
COMPLIANT



UL
Only

ISO 9001
Registered Quality
Management System